

## TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ŠINDELE INSTALOVANÉ V JINÝCH ZEMÍCH.

IKO Sales International NV ručí za to, že bitumenové šindele IKO (dále jen „šindele“) dodané přímo firmou IKO, nebo autorizovaným distributorem IKO budou prosty výrobních vad způsobujících zatékání během příslušné záruční doby. Tato omezená záruka začíná ve dni instalace, nejpozději však 6 měsíců po dodávce.

jakýchkoli defektů, které způsobují zatékání. Potvrzení o datu prodeje a aplikace šindelů je nezbytnou součástí písemné reklamace zároveň s vadným vzorkem, který způsobil zatékání.

### CELKOVÁ ZÁRUKA

**Platinové krytí:** Během platinového krytí bude IKO, podle svého uvážení, plně hradit opravu či výměnu šindele, pokud je dokázáno, že šindele mají takové výrobní defekty, které způsobují zatékání vody. Maximální zodpovědnost IKO bude rovná přiměřené ceně poškozených šindelů (včetně práce a dopravy).

**Celková záruka:** Po uplynutí Platinového krytí bude maximální zodpovědnost IKO vzhledem k opravám či výměně krytiny pouze snížená současná hodnota šindelů (netýká se práce, deponie odpadu ani oplechování). Výše náhrady se stanoví k celkově uplynulé době záruky a spočítá se jako rozumná cena za náhradu materiálu podle tabulky dle druhu šindele a celkově uplynulé době, po kterou byly šindele nainstalovány. Snížená vypočtená suma za druhé období se přidá k sumě za první období. Tabulku najdete v následujícím textu.

### PODMÍNKY

Tyto záruční podmínky se vztahují na šindele instalované na sklonech střech > 20°. Záruky se vztahují na sklony střech 15° - 20° (v případě Cambridge Xtreme 9,5°: sklon 9,5°-15°), pokud jsou dodrženy speciální podmínky instalace podkladních pásů, tak jak jsou popsány v Návodech na pokládku šindelů IKO.

Všechny šindele (s výjimkou typu Armourshield, Diamantshield, Cambridge Xtreme 9,5° a Superglass Hex, které mají na spodní straně odstranitelnou fólii kryjící samolepící velkoplošný pruh) mají z výroby nanesené samolepící body, jež musí být vystaveny teplému slunečnímu počasí při odpovídající teplotě jejich povrchu po několik dnů, než dojde k jejich úplnému vzájemnému slepení. Pro střechy se sklonem větším než 60° nebo v obzvláště větrných oblastech je třeba při pokládce použít speciálních lepicích technik a více hřebíků. Šindele položené na podzim či v zimě se nemusí slepit až do příštího jara. Šindele, které nejsou vystaveny dostatečné teplotě, jejichž lepicí body jsou kontaminovány cizími látkami (prach, písek, atd.) nebo nejsou řádně přitlačeny hřebíky, se nemusí slepit vůbec. Toto neslepení za výše uvedených okolností nelze považovat za výrobní závadu šindelů. Tam, kde IKO stanoví, že ke slepení šindelů nedošlo v důsledku jejich výrobní vady, bude IKO zodpovědné pouze za nákupní distributorско/dealerskou cenu odvátých šindelů, za niž prodalo šindele původnímu kupci, a za rozumnou cenu práce při ručním přilepení neslepených šindelů, které zůstaly na střeše.

Šindele musí být instalovány přesně dle pravidel a postupů pro ventilaci, které jsou uvedeny v příručce pro pokládku šindelů IKO.

### UPOZORNĚNÍ

Reklamační pro opravu či výměnu těchto záručních podmínek musí být doručeny písemně na IKO Sales International NV. IZ Ravenshout 3815, 3945 Ham, Belgie během 30 dnů po objevení

### OMEZENÍ

1. Tato záruka se vztahuje pouze na zatékání vody způsobené vadnými šindeli a ne na jiné okolnosti. Tato záruka se například nevztahuje na takové případy, jestliže zatékání vody je důsledkem:

- neodborné instalace šindelů, která je v rozporu s psanými Návody firmy IKO, nebo návody, které jsou uvedeny online, na některém z webů společnosti IKO;
- blesku, vichřice, krupobití, tornáda, zemětřesení, požáru, exploze, povodně či spadnutím cizích předmětů na střechu;
- změn na střeše po původní instalaci šindelů;
- instalací či umístěním různých předmětů na střechu, zahrnující bez omezení antény, poutače, značky, vodní reservoáry, větráky či klimatizace, satelity a podobně;
- usazování, pokroucení, porušení či zlomení střešního podkladu, stěn či základů, dále jakéhokoli defektu či nevhodnosti podkladového materiálu nebo provozem na střeše;
- nedostatečné střešní ventilace, odvodu vody či jiného selhání, kdy není dostatek prostoru mezi střešním podkladem a izolací. Ventilace musí umožnit volné cirkulování vzduchu pod záklopem pokud možno po celé délce střechy odspoda nahoru. Čistý volný prostor odvětrání musí být alespoň 1/300 tepelně izolované podkrovní plochy.

2. Kromě toho IKO nenesé žádnou jinou zodpovědnost za:

- Jakékoli variace v barevných odstínech.
- Jakékoli změny ve vzhledu šindele způsobené povětrnostními vlivy, které nezpůsobují zatékání.
- Jakékoli náklady způsobené kýmkoli při opravách či výměnách šindelů, které byly učiněny bez předchozího písemného souhlasu firmy IKO.

3. IKO neponese žádnou zodpovědnost u těch případů, jestliže nahrazené šindele se budou barevně odlišovat od původních šindelů vlivem jejich pozvolného stárnutí.

4. Tato záruka nezahrnuje jakoukoli odpovědnost pro IKO za jakékoli jiné či následné škody vzniklé z důvodů defektních šindelů.

5. Tato záruka dává určitá práva proti firmě IKO a nenahrazuje žádná záruční práva, která se mohou použít proti jiným stranám. Za žádných okolností nemohou být podmínky této záruky nikým změněny včetně obchodních zástupců firmy IKO, kteří pro jakékoli změny či rozšíření záruk nemají pravomoc.

### POUŽITÉ PRÁVO

Tato záruka je pouze platná v té zemi a u té distribuční firmy, kterou IKO pověřila touto zárukou. Tato záruka se řídí belgickým právem. Soudy v Hasseltu (Belgie) budou mít výsadní pravomoc při sporu týkajícího se této záruky.

## Tabulka pro stanovení hodnoty reklamace v závislosti na čase a typu šindele

Typ šindele IKO	Celková záruka (měsíce)	Záruční doba Fáze I (měsíce)	Redukční Koefficient Fáze I (měsíčně)	Záruční doba Fáze II (měsíce)	Redukční Koefficient Fáze II (měsíčně)	Celková záruka (v letech)	Platinová záruka (v letech)
Cambridge Xtreme 9,5°	360	1-180	1/225	181-360	1/600	30	15
Cambridge Xpress	300	1-180	1/225	181-300	1/600	25	15
Monarch	300	1-180	1/225	181-300	1/600	25	10
Monarch-Diamant	300	1-180	1/225	181-300	1/600	25	10
Armourshield	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Diamantshield	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Armourglass PLUS	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Victorian PLUS	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Diamant PLUS	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Superglass	180	1-120	1/150	121-180	1/300	15	5
Superglass-Biber	180	1-120	1/150	121-180	1/300	15	5
Superglass-Hex	180	1-120	1/150	121-180	1/300	15	5

Příklad: hodnota uznané reklamace pro šindel Monarch po 192 měsících = 100% - (180/225 + 12/600) = 18%